



FusionMaster Ice Shaver







A



B



C

Вземете нужните предпазни мерки, когато използвате рендето Скрежко. Предупреждение – пазете пръстите далеч от остриетата, тъй като те са изключително остри. Винаги дръжте рендето Скрежко за ръба, когато сглобявате и разглобявате (Виж Фиг. А). Винаги пазете далеч от деца. Винаги се уверявайте, че рендето Скрежко е фиксирано здраво за вакуумната основа. Винаги използвайте предоставеното бутало, за да натискате ледените кубчета надолу (фигура В). Използвайте рендето Скрежко за рендосване само на нормални и ароматизирани ледени кубчета. Винаги покривайте рендето Скрежко с предпазващата опаковка, когато го съхранявате или не го използвате (Виж Фиг. С).